

# 前言

感谢您选择拉手/排孔定位器。这个定位器是吴新工具家族中的一员！按照本使用说明书规定使用，您可以无故障的使用很多年。使用说明书中的参数，图纸和图片仅代表工具目前的状态。我们会持续不断的改进和完善，工具会升级和改进，请恕升级后不能一一通知。最新资讯你可以登录官方网站查询。（<https://w-new.taobao.com>）


## ⚠ 安全警告

使用工具之前请佩戴防护眼镜，戴好口罩，避免异物进入眼睛和肺。请时刻保持警觉和对工具的控制！并时刻注意你的操作与运用常识！疲劳时及饮酒后请勿操作工具。请保留并经常参阅本使用说明书。


## 目录

|       |     |
|-------|-----|
| 部件组成  | 1   |
| 产品规格  | 1   |
| 工具的设定 | 2-3 |
| 打孔    | 3-5 |
| 工具的保养 | 封底  |
| 联系方式  | 封底  |

## 产品规格



规格(1)



规格(2)

## 部件组成


### ◎ 主要部件包括

- A:主体  
B:钻套  
C:配件靠山  
D:安装钻套把手  
E:锁紧把手及螺丝  
F:内六角扳手  
G:钻头及限位环  
H:限位杆

注：有规格1和规格2可供选择





### ◎ 配件(需另外购买)

C型大力钳




## 工具的设定



①靠山的安装：把靠山放在主体的背面，螺丝孔与主体上的槽位对准（如下图所示）：



螺丝穿过靠山跟槽口，放上垫圈，再用锁紧把手半锁紧状态（如下图所示）：






②钻套的调节：用钻套安装把手把钻套上的塑料螺母放松，然后调节钻套的位置，与正面的刻度对齐，再把塑料螺母锁紧即可（如下图所示）；如需要取下或更换钻套，可把塑料螺母完全拧下，再进行更换。



### ①打抽屉拉手的孔

设置好靠山和孔距后就可以开始打孔了，用大力钳把定位器主体固定在抽屉的面板上，齿尖对好中心线，用电钻在需要的孔位上打孔即可，如下图所示。

## 打 孔




定位器的中间有齿尖，齿尖位置与中间的钻套一致，使用的时候齿尖对准中位线，则在两边的钻套上打出来的孔距与钻套旁边所指的刻度相同。如右图所示打出来的孔距为64mm。

打好孔后把拉手装上即可（如下图所示）：




### ③ 打隔板的排孔

设置好孔与孔之间的间距和孔到木板边沿的距离（图1），把定位器放在木板上，靠山贴紧木板的边沿，定位器的边沿对好自定的起始位置（图2红线），用大力钳把定位器主体跟木板固定好，并用电钻进行打孔（图2）。






#### ② 打柜门拉手的孔

设置好靠山和孔距后就可以开始打孔了，把主体靠山靠在柜门的上边，用限位杆挡在柜门的竖边上，再用大力钳把定位器主体固定在柜门上，用电钻在中间的孔位上打孔即可（如图1所示），打好孔后装上拉手即可（如图3所示）。左右两边的柜门用相同的方法打孔，方便快捷，孔位一致，无需画线测量。





4



2

打好一组孔后移动定位器，使定位器的第一个孔与上一组木板上打的最后一个孔对齐，插入限位杆进行定位并用大力钳进行固定，即可继续打孔（图3），重复以上步骤直到打孔完成。



4

用排孔打孔器可以方便快捷的打好柜子活动隔板的孔位，间隔一致，两边的孔位也一致（如右图所示）。

